



IESG-Marine Safety Sub Committee

September 25th 2023

Terminal Feedback

Q.1-Q.3/ 2023

Terminal Feedback Program

การตรวจเรือตามโปรแกรม Terminal feedback

- เรือบรรทุกน้ำมันทุกลำ ที่มีสัญญาจัดจ้างขนส่งน้ำมันให้กับบริษัทบางจาก
- เรือบรรทุกน้ำมันทุกลำ ที่เข้าเทียบท่าบางจาก
- ความถี่ทุก 1 เดือนต่อลำ
- สุ่มตรวจเรือขณะปฏิบัติงานหน้าท่าเรือ
- ตรวจเรือตามรายละเอียดที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมัน
- Follow-up หากมีข้อที่ต้องดำเนินการแก้ไข

Terminal Feedback Program

เอกสารแนบ 1
แบบฟอร์ม Terminal Feedback

| | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|
| ส่วนที่ 1 | Vessel Name: | | Date: | |
| | Operation: <input type="checkbox"/> Loading <input type="checkbox"/> Discharging | | Terminal: | |

| ส่วนที่ 2 | Description | YES | NO | Information |
|-----------|---|-----|----|-------------------------------|
| | Loadline ระดับน้ำหนักบรรทุก | | | ระดับน้ำหนักบรรทุก: ณ.ศร |
| | Access to vessel การเข้าถึงลำเรือ | | | |
| | Wearing PPE อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | | | |
| | Cargo Operations การปฏิบัติงานสินค้า | | | |
| | Pump room area พื้นที่ในเครื่องสูบน้ำ | | | |
| | Ship Appearance สภาพตัวเรือโดยทั่วไป | | | |
| | Engine room area พื้นที่ในเครื่องจักร | | | |
| | Mooring Equipment อุปกรณ์ในการลำเลียง | | | |
| | Other อื่น | | | |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Date of Last Terminal Feedback: | |
| Observation | Follow-up |
| | |

ส่วนที่ 4


CHIEF OFFICER

ส่วนที่ 3


MASTER

ส่วนที่ 1

BCP's inspector



Description



Q.1-Q.3/ 2023 Statistic

57

Number of Inspection (s)


105

Total Observation (s)

1.8

Average per time

Top 5 Observations



Terminal Feedback

Most Common examples

- Unsafe Access between ship and shore
- Crew on duties not performed/ standby during operation
- Oil spill clean up material not ready to use
- Hydraulic oil leakage from lifting equipment & mooring winch
- Cargo valve/ flange leakage on cargo deck/ pump room
- Damage on vent head of ballast tank and void space
- Mooring equipment found poor condition
- Accumulate oily mix, ballast water in pump room/ fwd. store
- SSSCL Part 8 repetitive check during transfer not perform




Terminal Feedback

Most Common examples




Terminal Feedback

Most Common examples



Terminal Feedback

Most Common examples



Terminal Feedback

Most Common examples





Crafting a Sustainable World
with Evolving Greenovation

 <http://www.bangchak.co.th>

 Bangchak

 @Bangchak.WOW